

Vandentiečio kamera Nr. (5) 151 KORTELE

(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)

Vilnius 109-D-13

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	0.65		154.89	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	gr		0.0	154.89	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	2.2.7	2.83	157.66	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus 2.14 157.75	 13. = 159.86
	Nr. 2	bet	300	Viršus 2.14 157.75	
	Nr. 3	bet		Viršus 2.14 157.75	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-11-183</u>
					Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>82</u> m. <u>4</u> ... mėn. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)