

<u>F. Kanalizacija</u> (Komunikacija) <u>Šilnės</u> (Miestas)		<u>Sulūnys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Viršulė</u> (Gatvė)		Nr. () <u>131</u> KORTELE <u>109-D-1</u> (Planšeto nomenklatura)																																																													
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																															
Vertikalinis		Horizontalinis																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 15%;">Medžiaga</th> <th style="width: 15%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 15%;">Aukštis</th> <th style="width: 30%;">Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> <tr> <td>Dangtis</td> <td>bet</td> <td>0.65</td> <td></td> <td>140.58</td> <td rowspan="4"> Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos </td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td>gr</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>140.58</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dūgnas</td> <td>bet</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>166.58</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>bet</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia</td> <td>7.17</td> <td rowspan="7"> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-42355</u> Sudarė <u>Sedlė</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Šilnė</u> (parašas) (pavardė) 19<u>87</u> m. ... <u>03</u> mėn. <u>8</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>bet</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia</td> <td>4.16</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> </table>		Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštis	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	bet	0.65		140.58	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	Žemė	gr		0.00	140.58	Sienos	bet				Dūgnas	bet	1.00	4.00	166.58	Vamzdžiai	Nr. 1	bet	200	Viršus Apačia	7.17	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-42355</u> Sudarė <u>Sedlė</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Šilnė</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. ... <u>03</u> mėn. <u>8</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia	4.16	Nr. 3			Viršus Apačia		Nr. 4			Viršus Apačia		Nr. 5			Viršus Apačia		Nr. 6			Viršus Apačia		Nr. 7			Viršus Apačia	
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštis	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																												
Dangtis	bet	0.65		140.58	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos																																																												
Žemė	gr		0.00	140.58																																																													
Sienos	bet																																																																
Dūgnas	bet	1.00	4.00	166.58																																																													
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	200	Viršus Apačia	7.17	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-42355</u> Sudarė <u>Sedlė</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Šilnė</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. ... <u>03</u> mėn. <u>8</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)																																																											
	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia	4.16																																																												
	Nr. 3			Viršus Apačia																																																													
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																													
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																													
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																													
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																													