

Ekologizacija inžinierius Nr. () 38 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inžinieriaus pavadinimas)
Šilinis Širulienė 109-2-1
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)
 (0.00)
 (1.38)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	0.65		175.41	Ar yra vandens?	
Žemė	smil		0.00	175.41	Ar yra dujų?	
Sienos	bet				Pastabos	
Dugnas	bet	1.00	5.45	169.96		
Vamzdžiai	Nr. 1	ter	150	Viršus Apačia 5.49	169.92	Inžinierinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-4211</u> ...
	Nr. 2	ter	150	Viršus Apačia 5.55	169.86	
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia 5.45	169.96	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė <u>Širulienė</u> (parašas) (pavardė)	
					Patikrino <u>Širulienė</u> (parašas) (pavardė)	
					1986 m. ... 04 ... mėn. ... d. (Inžinieriaus tyrinėjimo data)	