

<u>Vandenklėdis</u>		<u>Camera</u>		Nr. () <u>45</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>109-D-1</u>	
<u>Bilnius</u>		<u>Viršuliškis</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>lopatys</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>0.65</u>		<u>172.22</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>gr</u>		<u>0.00</u>	<u>172.22</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>2.08 x 2.30</u>	<u>2.44</u>	<u>169.78</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.14</u> Apačia	<u>170.08</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>45-1011</u> ...
	Nr. 2	<u>pl</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.14</u> Apačia	<u>170.08</u>	
	Nr. 3	<u>pl</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.14</u> Apačia	<u>170.08</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Sudarė S. K. K.
(parašas) (pavardė)

Patikrino K. K.
(parašas) (pavardė)

1981 m. 03 mėn. 11 d.
(Inginio tyrinėjimo data)

35