

EK

(Komunikacija)

Šulinio

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (58) 816 KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Laisvės pr.

(Gatvė)




109-D-2

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duobės m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		168,18	Ar yra vandens?
Remė			0	168,18	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1,00	1,70	166,48	
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia	166,48	
	Nr. 2	PVC	Viršus		Objekto Nr.
			Apačia	166,48	
	Nr. 3		Viršus		Sudarė <i>A. Merelis</i> <i>GA</i> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Patikrino <i>A. Merelis</i> <i>GA</i> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		199.7 m....12....mėn.3.d.
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		