

Fot. kanalizacija

Nr. (19) 173

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Virošiškių t. nr. 109-B-5

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	600		163.07	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	163.07	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1.00	4.96	158.11	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	4.96	
	Nr. 2	bet	400	Viršus		
				Apačia	4.96	
	Nr. 3	bet	200	Viršus		Objekto Nr. 01-3
				Apačia	4.56	
	Nr. 4			Viršus		Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		1977 m. X 11 mėn. 20 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		