


32


ITI Nr. 91


<u>Fek. kanal</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (216) <u>180</u> KORTELE	
<u>VILNILIS</u> (Miestas)		<u>Viršuliškių T. m.</u> (Gatvė)		<u>109-D-6</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4 med. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	0.65		161.63		Ar yra vandens? ...
Žemė							Ar yra dujų? ...
Sienos		bet.					Pastabos
Dūgnas		bet.	1.00	2.00	165.63		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia 2.00	165.63	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/15-60</u> Sudarė <u>J. Razdailevičius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alvydas J. Razdailevičius</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. 14 ... mėn. 5 d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 2	bet.	150	Viršus Apačia 2.13	165.50		
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			