



33

ITI Nr. 91

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>Šul.</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. <u>(214) 187</u>	KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Viršuliškių II mr.</u> (Gatvė)		<u>109-D-6</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
						
Horizontalinis						
						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5. m. p. d. ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ker.	0.65		167.80	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1.00	2.67	165.13	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2.71	165.09	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2.74	165.06	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-3/1560.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>D. Razdaitis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Antanas J. Jankauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1972 m. ... 11. ... mėn. 5. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)