


34



ITI Nr. 91

|                                           |                                         |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <u>Ežk. kanal.</u><br>(Komunikacija)      | <u>Šul.</u><br>(Inžinierio pavadinimas) | Nr. (210) <u>189</u> <b>KORTELE</b>       |
| <u>VILNUS</u><br>(Miestas)                | <u>Viršuliškių II mr.</u><br>(Gatvė)    | <u>109-D-6</u><br>(Planšeto nomenklatura) |
| <b>ŠULINIO PLOVIAI</b> (Matmenys duoti m) |                                         | <b>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</b>                 |

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas |                                                                  | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudės | Lipynės ..... 6. met. ....<br>(Medžiaga, kiekis) |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Dangtis     |                                                                  | ket.     | 0.65      |                      | 167.77    | Ar yra vandens? .....                            |
| Žemė        |                                                                  |          |           |                      |           | Ar yra dujų? .....                               |
| Sienos      |                                                                  | bet.     |           |                      |           | Pastabos .....                                   |
| Dūgnas      |                                                                  | bet.     | 1.00      | 2.89                 | 164.88    | .....                                            |
| Vamzdžiai   | Nr. 1                                                            | ker.     | 150       | Viršus<br>Apačia     | 2.99      | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS             |
|             | Nr. 2                                                            | ker.     | 150       | Viršus<br>Apačia     | 2.99      |                                                  |
|             | Nr. 3                                                            | ket.     | 100       | Viršus<br>Apačia     | 2.93      | Objekto Nr. 013/15-60.                           |
|             | Nr. 4                                                            |          |           | Viršus<br>Apačia     |           |                                                  |
|             | Nr. 5                                                            |          |           | Viršus<br>Apačia     |           | Sudarė<br>(parašas) (pavardė)                    |
|             | Nr. 6                                                            |          |           | Viršus<br>Apačia     |           |                                                  |
|             | Nr. 7                                                            |          |           | Viršus<br>Apačia     |           | Patikrino<br>(parašas) (pavardė)                 |
|             |                                                                  |          |           |                      |           |                                                  |
|             | 1979 m. .... 11. .... mėn. 5. d.<br>(Inžinierio tyrinėjimo data) |          |           |                      |           |                                                  |