


48



ITI Nr. 91

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)	<u>šul.</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(115) 1989</u> KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>Versuliskis tūr.</u> (Gatvė)	<u>109-D-6</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... gmet. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	0.65		171.56	Ar yra vandens? ...	
Žemė		asf.		0.00	171.56	Ar yra dujų? ...	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dūgnas		bet.	1.00	4.55	170.01		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	4.70		
	Nr. 2	asf.	200	Viršus	4.70	Objekto Nr. <u>013/1560..</u>	
				Apačia	4.70		
	Nr. 3	ker.	100	Viršus	2.37	Sudarė <u>A. P. ...</u> (parašas) (pavardė)	
				Apačia	2.37		
	Nr. 4	ker.	100	Viršus	4.63	Patikrino <u>M. ...</u> (parašas) (pavardė)	
				Apačia	4.63		
	Nr. 5			Viršus		1979 m. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			