


29



ITI Nr. 91

<u>Fek. kanal</u> (Komunikacija)	<u>šul</u> (Inginio pavadinimas)	Nr. (107) <u>247</u> KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>Viršuliskis</u> (Gatvė)	<u>109-D-6</u> (Planšto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>10.444</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet.</u>	<u>0.65</u>		<u>169.40</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet.</u>				Pastebos
Dūgnas	<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>4.00</u>	<u>165.40</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>asb.</u>	<u>400</u>	Viršus Apačia <u>4.19</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>ker.</u>	<u>300</u>	Viršus Apačia <u>4.19</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	Objekto Nr. <u>01-3/4560</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <u>J. Kaidanavičius</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino <u>Algis Stumbras</u> (parašas) (pavardė)
					197 <u>8</u> m. ... <u>16</u> ... mėn. <u>5</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)