


74



ITI Nr. 91

Fel. kanal. šul. Nr. (32) 103 113 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
VILNĖ Viršuliškių tūr. 109-D-7
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 ŠULINIO PIČVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4 met ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	0.65		171.37	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1.00	1.98	169.39	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia	2.06 169.37	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/1560. Sudarė J. Radauskas (parašas) (pavardė) Patikrino J. Radauskas (parašas) (pavardė) 1978 m. mėn. 7 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	150	Viršus Apačia	2.08 169.29	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		