

Praciniamojo kolektoriaus kamera Nr. (33) 133
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

109-D-7

(planėto nomenklatura)

1978

(įrenginio pastatymo metai)

VILNUS


(miestas)

Virsūliškis


(gatvė)

KOLEKTORIAUS PLOVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontaliniai:



PRIETISIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)
Dangtis		met.	650		172.02	
Žemė						Ar yra dujų? —
Sienos		bet.				Pastabos: 1) Atstumai plūvinose
Dugnas		bet.	2950 x 3030	3.10	168.92	duoti iki vamzdžių viršaus apačios
Pilv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rušis	Medž.	Atst. nuo dugno m		2)
1	1	6 Elektr. kab.	ir 5 ryšių kab.			
2	1-4	Silum.	pl.	80, 150, 125, 125		Patikrinta ir papildyta
	5	Vand.	pl.	200		1980. 11. 16. [Signature]
	6	4 Elektr. kab.	ir 5 ryšių kab.			Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
3	1-4	Silum.	pl.	80, 150, 125, 125		
	5	Vand.	pl.	200		
	6	6 Elektr. kab.	ir 5 ryšių kab.			
						Objekto Nr. 01-3/1560
Sudarė		A. Kazdauskienė				(pavardė) (parašas)
Patikrino		[Signature]				(pavardė) (parašas)
1978 m. XII mėn. 11 d.						(įrenginio tyrimo data)