

82

ITI Nr. 91

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Inžinierio pavadinimas)		Nr. <u>(40) 2229</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Viršuliskiu II mr.</u> (Gatvė)		<u>109-D-7</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>2. med.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	0.65		169.51	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Žemė			0.0	169.51	Paatobos
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1.00	1.66	167.85	
Vamzdyniai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia 1.73	167.78
	Nr. 2	bet.	150	Viršus Apačia 1.78	167.73
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-3.1.15-60.</u>	
Sudarė	<u>J. Kazdaulevičius</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Alg. Šturmaitis</u> (parašas) (pavardė)
1978 m. <u>IV</u> mėn. <u>5 d.</u> (Inžinierio tyrinėjimo data)	