

83

ITI Nr. 91

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (50) <u>223²</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Viršuliskiu, II m.</u> (Gatvė)		<u>109-D-7</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 m. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	0.65		169.04	Ar yra vandens?
Žemė		bet.		0.00	169.04	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1.00	1.63	167.41	
Vamzčiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 1.79	167.25	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3 / 15-60 Sudarė <u>J. Kozickis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Algis Kumpenis</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. 16. mėn. 5. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 1.79	167.25	
	Nr. 3	bet.	100	Viršus Apačia 1.69	167.35	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		