

7

Vandent.
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Kamera
(Irenginio pavadinimas)



Viršūnės linij
(Gatvė)

Nr. (4) 61 KORTELE

109-D-7
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>kapečias</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>met.</u>	<u>0.65</u>		<u>1173.72</u> <u>13173.72</u>	
Žemė		<u>gr.</u>		<u>0</u>	<u>173.72</u>	Ar yra vandens? <u>nera</u>
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų? <u>nera</u>
Dugnas		<u>bet.</u>		<u>2.85</u>	<u>170.87</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.45</u> Apačia	<u>171.27</u>	
	Nr. 2	<u>pl.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.45</u> Apačia	<u>171.27</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>04-3/15.60</u> ...
						Sudarė <u>A. Plazdauskaitė</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						1979 m. ... <u>IV</u> ... mėn. <u>13</u> d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)