

7


ITI Nr. 91

<u>Vandent.</u> (Kommunikacija)	<u>Kamera</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. (4) 61 KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>V. rėnkėščių</u> (Gatvė)	<u>109-D-7</u> (Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kapėčios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>met.</u>	<u>0.65</u>		<u>1173.72</u> <u>13173.72</u>	
Žemė		<u>gr.</u>		<u>0</u>	<u>173.72</u>	Ar yra vandens? ... <u>nera</u> ..
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų? ... <u>nera</u> ..
Dugnas		<u>bet.</u>		<u>2.85</u>	<u>170.87</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.45</u> Apačia	<u>171.27</u>	
	Nr. 2	<u>pl.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.45</u> Apačia	<u>171.27</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>04-3/15.60</u> ..
	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <u>A. Plazdauskaitė</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
						1979 m. ... <u>IV</u> ... mėn. <u>13</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)