

F. kondizicija *Julijus* Nr. () *2310* **KORTELE**
 (Komunikacija) (Ingininio pavadinimas)
Silnius *Viršubikis*
 (Miestas) (Gatvė) *109-D-8*
 (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	<i>bet</i>	<i>0.65</i>		<i>165.74</i>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	<i>gr</i>		<i>0.00</i>	<i>165.74</i>	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1.00</i>	<i>2.57</i>	<i>163.17</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>asbc</i>	<i>150</i>	<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>	
	Nr. 2	<i>asbc</i>	<i>150</i>	<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>	
	Nr. 3	<i>PVC</i>	<i>100</i>	<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>	
	Nr. 4			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>	
	Nr. 5			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>	
	Nr. 6			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>	
	Nr. 7			<i>Viršus</i> <i>Apačia</i>	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>01-3/2341</i>
					Sudarė <i>Opus</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Julijus</i> (parašas) (pavardė)
					19 <i>88</i> m. <i>09</i> mėn. <i>30</i> d. (Ingininio tyrinėjimo data)

PATIKRINTA 2010.10

6/2, MISLUKAS