

Vandentėbės

kamera

Nr. (15) 54 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavaadinimas)

Vilnius

Justiniškis

(Miestas)


(Gatvė)

109-D-9
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavaadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <i>topograf.</i> .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65		162.06	
Žemė		gr		0.0	162.06	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	2.05 2.10	2.57	159.49 160.12	Pastabos .. <i>B = 162.08</i> ..
Vamzčiai	Nr. 1	bet	400	Viršus 1.94 Apačia	160.12	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01.372/88</i> Sudarė <i>Opicau</i> - (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Sidury</i> - (parašas) (pavardė) 1982 m. ... 11 ... mėn. ... d. (Inginio tyrimo data)
	Nr. 2	bet	400	Viršus 1.94 Apačia	160.12	
	Nr. 3	bet	200	Viršus 1.94 Apačia	160.12	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		