


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 58	KORTELE	11-D-11 76/34-0113
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žvelgaičio
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕
x= 6073735.98
y= 583171.05

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	315		142.66	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	142.66	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.65	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.65	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia 1.65	
					2019.11. (kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarymo data)
					Aspiras Černiauskas Direktorius