



Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 59		KORTELĖ	11-D-11 76/34-0113	
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Žvelgaičio		
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)		

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

⊕ x= 6073736.65
y= 583162.59

§

P

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	
Dangtis	ket.	315		142.67	(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	142.67	Ar yra vandens?	
Sienos	PVC				Ar yra dujų	
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.41		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia 1.41		

2019.11.
(kortelės sudarymo data)

(kortelės sudarymas)

Direktorius