

<u>F. NA MALIZACIJA</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas) <u>Vilnius</u> <u>Seimės tven</u> (Miestas) (Gatvė)		Nr. (84) 121 KORTELE <u>MO-A-10</u> (Planšto nomenklatura)				
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>gel 5</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>kel</u>	<u>650</u>		<u>175.64</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>175.64</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>1.5</u>	<u>174.09</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kel</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>1.64</u>	<u>174.00</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>kel</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>1.73</u>	<u>173.91</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-5/1706</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>81</u> m. <u>03</u> mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)