

<u>Naujoji</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>18</u>) <u>122</u> KORTELE	
<u>Vilniaus</u> (Miestas)		<u>Seskinės 1 mif</u> (Gatvė)		<u>110-A-10</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kef	650		175.57	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	175.57	Ar yra dujų?
Sienos		kef				Pastabos
Dugnas		kef	1.800 2.06	2.84	172.67	
Vamzdžiai	Nr. 1	kef	200	Viršus 2.34 Apačia	173.17	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.3/1766 Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 1981 m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kef	200	Viršus 2.34 Apačia	173.17	
	Nr. 3	kef	100	Viršus 2.44 Apačia	173.04	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	110		Viršus Apačia		