

<u>Naujoji</u> <u>kamera</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>19</u>) <u>123</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> <u>Sesuvės t. u/a.</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>110-A-10</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kopėčių</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>kel</u>	<u>650</u>		<u>175.24</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>175.24</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1.65</u> <u>1.85</u>	<u>2.47</u>	<u>172.77</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kel</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.05</u> Apačia	<u>173.19</u>	
	Nr. 2	<u>kel</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.05</u> Apačia	<u>173.19</u>	
	Nr. 3	<u>kel</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.10</u> Apačia	<u>173.14</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>1-3/1766</u>	
Sudarė <u>Antanas</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>Antanas</u> (parašas) (pavardė)	
1981 m. <u>03</u> mėn. <u>03</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)	