

<u>Fekaline</u> kanalizacijos šulinio (Komunikacija)		<u>Buvvydziai</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>153</u> KORTELE <u>110-A-10</u> (Planšto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Buvvydziai</u> (Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	0.650		171.11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.50	3.48	167.63	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	polit	150	Viršus Apačia 1.80	169.31	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 1a	polit	150	Viršus Apačia 1.93	169.18	
	Nr. 2	polit	150	Viršus Apačia 1.82	169.29	
	Nr. 2a	polit	150	Viršus Apačia 2.38	168.73	Objekto Nr. 011-30689...
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> Savuknyda
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1976. m. 01. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)