



<u>F. Kavalieracija</u> (Komunikacija)		<u>171</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (85) <u>171</u> KORTELE	
<u>D. Pankas</u> (Miestas)		<u>Šeškinės Taryb.</u> (Gatvė)		<u>110-A-10</u> (Planšto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... gel. 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kel	65		175.30	
Žemė				0.00	175.30	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1000	1.52	173.78	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 1.63	173.61	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	100	Viršus Apačia 1.40	173.60	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>171/1706</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>81</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)