

<u>šonolent</u> <u>kamera</u> (Kommunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>64</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> <u>Šeškinės t. m. k.</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>110-A-10</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		kel	650		170.10 171.98	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	171.98	Ar yra vandens?
Sienos		bet			167.82	Ar yra dujų?
Dugnas		bet	170 x 20	2.28	167.10	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kel	200	Viršus 177 Apačia	170.21	168.30
	Nr. 2	kel	200	Viršus 177 Apačia	170.21	168.30
	Nr. 3	kel	200	Viršus 177 Apačia	170.21	168.30
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	105		Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>110-A-10</u>	
Sudarė <u>Salmauskas</u> (parašas) (pavardė)	Patikrino <u>Aliejus</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>81</u> m. <u>03</u> mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)	