

<u>E. komunikacija</u> (Komunikacija)		<u>175</u> Nr. (3)		KORTELE	
<u>V. Pilies</u> (Miestas)		<u>Šeškinės Tulp.</u> (Gatvė)		<u>110-A-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>6</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ker</u>	<u>65</u>		<u>169.00</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0.00</u>	<u>169.00</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2.72</u>	<u>166.28</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.89</u>	<u>166.11</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.89</u>	<u>166.11</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-3/1/66</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>2010/01/01</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>2010/01/01</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>81</u> m. mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)