

<u>F. kanalizacija</u> (Komunikacija)		<u>(Irenginio pavadinimas)</u> <u>Seškinės T. u/r</u> (Gatvė)		Nr. (<u>6</u>) <u>182</u> KORTELE <u>110-H-11</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRĖSIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>gel</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ker</u>	<u>650</u>	<u>0.00</u>	<u>168.11</u>	Ar yra vandens? <u>-</u> Ar yra dujų? Pastabos
Žemė		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2.67</u>	<u>165.43</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/1766</u> Sudarė <u>vytautas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
Sienos		<u>bet</u>	<u>150</u>	<u>2.78</u>	<u>165.33</u>	
Dugnas		<u>ker</u>	<u>150</u>	<u>2.82</u>	<u>165.29</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>2.78</u> <u>165.33</u>	
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>2.82</u> <u>165.29</u>	
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>2.78</u> <u>165.33</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		