

F. KauratavičiaNr. (96) 2 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VilniusSesuvės T. m. p.110-A-11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšetė nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... <u>gel. 5</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ker</u>	<u>650</u>		<u>170.53</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>170.53</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>280</u>	<u>167.73</u>	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>2.88</u>	<u>167.75</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>2.90</u>	<u>167.63</u>
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>100</u>	Viršus		
				Apačia	<u>2.83</u>	<u>167.70</u>
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>01-3/1766</u>
						Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>81</u> . m. <u>03</u> ... mėn. ... d.
						(Inginio tyrinėjimo data)