

<u>F. Kauližakys</u> (Komunikacija)		<u>110-4-11</u> (Planšeto nomenklatura)		Nr. (<u>79</u>) <u>201</u> KORTELE	
<u>M. P. Mies</u> (Miestas)		<u>Sėškinės t. m. k.</u> (Gatvė)		110-4-11	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>gel. 8</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ker</u>	<u>650</u>		<u>172.63</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>172.63</u>	Ar yra vandens? <u>+</u>
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>10.00</u>	<u>3.40</u>	<u>169.23</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21.3.1766</u> Sudarė <u>o. j. mause</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>o. j. mause</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>91</u> m. mėn. d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
				Apačia	<u>3.52</u>	
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.53</u>	
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.28</u>	
	Nr. 4	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.51</u>	
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		