

<u>F. kavalizacija</u>		Nr. (<u>78</u>) <u>206</u> KORTELE	
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)	<u>MO-A-11</u>	
<u>Vilnius</u>	<u>Šeškinės T. ufr</u>	(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)	(Gatvė)		
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>ga 8</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ker</u>	<u>650</u>		<u>171.70</u>	
Žemė			<u>0.00</u>	<u>171.70</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>3.17</u>	<u>168.53</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.32</u>	<u>168.38</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.39</u>	<u>168.31</u>
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>3.32</u>	<u>168.38</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-3/1.06</u>	
Sudarė	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>91</u> m. mėn. d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	