

<u>Funkcionalizacija</u>				Nr. (<u>1</u>) <u>22</u> KORTELE		
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>110-A-11</u>		
<u>Vilnius</u>		<u>Sėdimoji Tulpė</u>		(Planšeto nomenklatura)		
(Miestas)		(Gatvė)				
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)						
Vertikalinis		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ker</u>	<u>650</u>		<u>167.74</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>167.74</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2.16</u>	<u>165.58</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>2.27</u>	<u>165.47</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>2.27</u>	<u>165.47</u>
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>2.21</u>	<u>165.53</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. <u>61-3/19.54</u>					
	Sudarė <u>inf. inž. V. K.</u> (parašas) (pavardė)					
	Patikrino <u>inf. inž. V. K.</u> (parašas) (pavardė)					
	197 <u>9</u> m. <u>06</u> mėn. <u>12</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)					