

<u>F. kavalizacija</u>				Nr. (<u>18</u>) <u>33</u> KORTELE		
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)				
<u>Vilnius</u>		<u>Sėdūnės m. p.</u>				
(Miestas)		(Gatvė)				
		<u>110-A-11</u>				
		(Planšeto nomenklatura)				
ŠULINIO PIOVLAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ker</u>	<u>650</u>	<u>167.35</u>	Ar yra vandens?	
Žemė		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>1.40</u>	Ar yra dujų?	
Sienos		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>1.40</u>	Pastabos	
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>1.40</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus	<u>1.52</u>	<u>165.83</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Apačia	<u>1.52</u>	<u>165.83</u>
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>91-3/1954...</u>						
Sudarė <u>Jonas Jankauskas</u>						
Patikrino <u>Jonas Jankauskas</u>						
197.9 m. mėn. 12 d.						
(Inginio tyrinėjimo data)						