2

ITI Nr. 91

Vandentiekis (Komunikacija) | Kamera (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (14) 2M1a KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Ozo g-vė (Gatvė) | 110-A-11 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		kat.	0,65			169,229
Žemė				0,00		169,229
Sienos		bet				
Dugnas		bet	3,02×2,10	2,81		166,419
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus	2,51	166,719
				Apačia		
	Nr. 2	pl	150	Viršus	2,51	166,719
				Apačia		
	Nr. 3	pl	100	Viršus	2,51	166,719
				Apačia		
	Nr. 4	pl	100	Viršus	2,51	166,719
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės koop. (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

Pastabos B.169,087

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-89-3069

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1989 m. 06 mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 15000 181-78