

4

<u>F. Kanaliz.</u>		<u>Šulinys</u>		Nr. (<u>1</u>) <u>203</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>110-A-12</u>		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Hilnias</u>		<u>020</u>					
(Miestas)		(Gatvė)					

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁶ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65		169.14	
Žemė		gr		0.0	169.14	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1.00	3.29	165.89	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia 3.39	165.84	
	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia 3.39	165.79	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	bet	150	Viršus Apačia 3.35	165.83	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>61-3/2878</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>83</u> m. ... <u>09</u> ... mėn. <u>20</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)