

14

ITI Nr. 91^d

<u>Ekanalizacija</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(11), 15</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Buvardzių</u> (Gatvė)		<u>110-A-13</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Mažmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		166,74	
Žemė				0.0	166,74	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2.52	164,22	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	2.61	164,13
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2.82	163,92
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	2.62	164,12
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. .. 01-31-3503...					
	Sudarė		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)			
	Patikrino		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)			
	19.87 m. 4. mėn. 4. d.					
	(Įrenginio tyrinėjimo data)					