

<u>Eksploatacija</u> (Komunikacija)	<u>šulinio</u> (Inžinierinio pavažinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>25</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Buvvydžių</u> (Gatvė)	<u>110-A-13</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		166,66	Ar yra vandens?	
Žemė				0.0	166,66	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dūgnas		bet.	1000	3.00	163,66		
Vamzdžiai	Nr. 1	kel.	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	3.13		
	Nr. 2	ker.	150	Viršus			
				Apačia	3.15		
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
						Objekto Nr. ... 01-313303.	
						Sudarė	<u>Quinn</u> <u>Cirkly</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino	<u>Quinn</u> - (parašas) (pavardė)
						1984 m. ... 03 ... mėn. 24 d.	
						(Inžinierinio tyrinėjimo data)	