

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>9</u>) <u>59</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Bronių g.</u> (Gatvė)		<u>110-A-13</u> (Planšeto numeracija)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>10</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		166.41	
Žemė				0.0	166.41	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	3.79	162.62	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KF	150	Viršus Apačia 3.89	162.52	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	KF	150	Viršus Apačia 3.80	162.52	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>110-A-13</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>[signature]</u> <u>51143</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>89</u> m. <u>12</u> ... mėn. ... d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)