3

ITI Nr. 91[d]

Ekanalizacja
(Komunikacija)

šulinio
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (8) 61 **KORTELĖ**

Vilnius
(Miestas)

Buivydžių
(Gatvė)

110-A-13
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			167.20
Žemė				0.0		167.20
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	3.39		163.81
Vamzdžiai	Nr. 1	šp	100	Viršus		
				Apačia	3.45	163.75
	Nr. 2	ker	150	Viršus		
				Apačia	3.49	163.71
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....7.....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...–.....

Ar yra dujų? .....–.....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 41-31-368-3...

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1984 m. ...11..... mėn. 10 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84