

<u>Eksploatacija</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (5) <u>72</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Luivydziai</u> (Gatvė)		<u>110-A-13</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		167.09	
Žemė				0.00	167.09	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1500	4.76	162.33	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	4.93	162.14
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	5.02	162.07
	Nr. 3a	ker	150	Viršus Apačia	4.91	162.18
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia	2.41	164.68
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. 91.33.33.					
	Sudarė		<u>Bump</u> (parašas) <u>Čivkly</u> (pavardė)			
	Patikrino		<u>Almiej</u> (parašas) <u>Almiej</u> (pavardė)			
	1984 m. 03. mėn. 24 d.					
	(Inginio tyrinėjimo data)					