

F. Kanalizacija

šulinio

Nr. (5) 146

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Sėsių k.

110-A-15

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	300		167,64	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastaba
Dūgnas	PVC	300	3,55	164,09	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 3,79	163,85
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 3,79	163,85
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 3,79	163,85
	Nr. 4	PVC	110	Viršus Apačia 3,79	163,85
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					P.Klimansko II
					Objekto Nr. <u>20-114</u>
					Sudarė <u>P. Klimansko</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>P. Klimansko</u> (parašas) (pavardė)
					200,0 m. 12. mėn. 02 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)