

Eksploatacija
(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (19) 183 KORTELE

Griuviai
(Miestas)


Šeikunėlių m. u.
(Gatvė)

110 - A - 1
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Korizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>110-3</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>167.26</u>	Ar yra vandens? <u>4.4.4...</u>
Žemė			<u>0.00</u>	<u>167.26</u>	Ar yra dujų? <u>.....</u>
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos <u>.....</u>
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2.31</u>	<u>164.95</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.41</u>	<u>164.85</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.45</u>	<u>164.81</u>
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>2.43</u>	<u>164.83</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>110-3/19.13</u>
Sudarė <u>SPB-1 BILWA</u>					(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>SPB-1</u>					(parašas) (pavardė)
1980 m. <u>12</u> mėn. <u>19</u> d.					(Inginio tyrinėjimo data)