




<u>Funkcija</u> (Komunikacija) <u>Vilniaus</u> (Miestas)		<u>Irenginio pavadinimas</u> <u>Seskinės t. m. p.</u> (Gatvė)		Nr. (<u>3</u>) <u>222</u> KORTELE <u>110-H-1</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis 						
Horizontalinis 						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <u>gel. 8</u> .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>kel.</u>	<u>650</u>		<u>167.16</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>167.16</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>1000</u>	<u>3.44</u>	<u>163.72</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>200</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.61</u>	<u>163.55</u>
	Nr. 2	<u>200</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.61</u>	<u>163.55</u>
	Nr. 3	<u>150</u>	<u>150</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.59</u>	<u>163.57</u>
	Nr. 4			Viršus		
			Apačia			
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-31-2066</u> ... Sudarė <u>V. J. M. M.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>M. J. M.</u> (parašas) (pavardė) 197. <u>9</u> m. ... <u>12</u> mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)