

<u>Naudot kamera</u> (Komunikacija)		<u>Irenginio pavadinimas</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(6)</u> <u>131</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Seskinės t. m. f.</u> (Gatvė)		<u>110-A-2</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <u>neįrengtos</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>169.16</u>	
Žemė			<u>0.00</u>	<u>169.16</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1.55 x 2.55</u>	<u>2.63</u>	<u>166.53</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>300</u>	Viršus <u>2.05</u> Apačia	<u>167.11</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>300</u>	Viršus <u>2.05</u> Apačia	<u>167.11</u>
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.14</u> Apačia	<u>167.02</u>
	Nr. 4	<u>bet</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.14</u> Apačia	<u>167.02</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	<u>3</u>		Viršus Apačia	
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS				
	Objekto Nr. <u>81-3/14-78</u>				
	Sudaro	<u>[signature]</u>	(parašas) (pavardė)		
	Patikrino	<u>KPCH</u>	(parašas) (pavardė)		
	19 <u>81</u> . m. mėn. d.				
	(Irenginio tyrinėjimo data)				