

13

ITI Nr. 91

<u>F. Lankaitis</u> (Komunikacija)		<u>Sulinyas</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(15) 146</u>		KORTELE	
<u>Klinius</u> (Miestas)		<u>Sėstines</u> (Gatvė)		<u>110 - A - 2</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet	0.65	[hatched]	168.98	Ar yra vandens?	
Žemė		gr	[hatched]	0.0	168.98	Ar yra dujų?	
Sienos		bet	[hatched]	[hatched]	[hatched]	Pastabos	
Dugnas		bet	1.00	3.94	165.04		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	200	Viršus Apačia 4.68	164.90	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia 4.12	164.86		
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>21-21-21-21</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė	[signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino	[signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>86</u> m. <u>12</u> ... mėn. ... d.	
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)	