ITI Nr. 91

Fekalinė	Kanal. šul.	Nr. (24) 15 **KORTELĖ**
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Ėškinės III m.r.	110-A-2
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ketinis	0.65			169.71
Žemė		grunt.		0.00		169.71
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1.00	4.73		164.98
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	200	Viršus		
				Apačia	4.88	164.83
	Nr. 2	keram.	200	Viršus		
				Apačia	4.89	164.82
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ....9 metal.....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ....–.....

Ar yra dujų? ....–.....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. ..91.3/2108..

Sudarė	[illegible] (parašas)	[illegible] (pavardė)
Patikrino	[illegible] (parašas)	[illegible] (pavardė)

1982 m. ...03... mėn. 19 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 15000 181-78