

<u>F. banaliz.</u> (Komunikacija) <u>Šulinis</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Šeštinės</u> (Gatvė)		Nr. (<u>7</u>) <u>174</u> KORTELE <u>HO-A-2</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS					
Vertikalinis Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Dangtis		bet	0.65	168.04			
Žemė		ast	0.0	168.04			
Sienos		bet	1.50	166.54			
Dugnas		bet	1.00	166.43			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus	1.61	166.43	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-32729</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19<u>83</u> m. <u>12</u> mėn. <u>24</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus	1.61	166.43	
	Nr. 3	bet	100	Viršus	1.61	166.43	
	Nr. 4			Viršus			
	Nr. 5			Viršus			
	Nr. 6			Viršus			
	Nr. 7			Viršus			