

<u>Handentis</u> (Komunikacija)		<u>Camera</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>11</u>) <u>191</u>		KORTELE	
<u>Alniss</u> (Miestas)		<u>seitinės</u> (Gatvė)		<u>110-A-2</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>lep</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>tet</u>	<u>0.65</u>	<u>168.13</u>	Ar yra vandens?		
Žemė		<u>gr</u>	<u>0.0</u>	<u>168.13</u>	Ar yra dujų?		
Sienos		<u>bet</u>	<u>3.01</u>	<u>165.12</u>	Pastabos		
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1.78</u> <u>1.84</u>	<u>165.58</u>			
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>tet</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.55</u> Apačia <u>165.58</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
	Nr. 2	<u>tet</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.55</u> Apačia <u>165.58</u>			
	Nr. 3	<u>tet</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.55</u> Apačia <u>165.58</u>	Objekto Nr. <u>01-3/2578</u>		
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė <u>Epstein</u> (parašas) (pavardė)		
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrino <u>Alm</u> (parašas) (pavardė)		
	Nr. 6			Viršus Apačia	19 <u>82</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. ... d.		
	Nr. 7	<u>6</u>		Viršus Apačia	(Įrenginio tyrinėjimo data)		