

Nr. (18) 200 KORTELE	
99. KAKA... (Komunikacija)	(Irenginio pavadinimas) ...
(Miestas) ...	(Gatvė) ...
110-A-2 (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)	PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis 	
Horizontalinis 	

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		uz	0.65			168.69	Ar yra vandens? —
Žemė							Ar yra dujų? —
Sienos		dem					Pastabos —
Dugnas		dem	1.00	1.83		166.86	
Vamzdžiai	Nr. 1	kep	150	Viršus	2.02	166.67	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/3058. Sudarė <i>Dem</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Milas</i> (parašas) (pavardė) 1984 m. mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	kep	150	Viršus	2.02	166.67	
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
Nr. 5			Viršus				
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia				
Nr. 7			Viršus				
			Apačia				